



ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

ОКПО 83135016, ОГРН 1077761125628, ИНН/КПП 7724635872/503601001
РФ, 142100, Московская обл., г. Подольск, пр-т Ленина, д. 107/49, офис 457
тел.: +7 (495) 542-22-22, факс: +7 (495) 542-22-20
info@iek.ru, iek.ru

Разъяснение № 1456

В соответствии с п. 1 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), п. 3 статьи 1 и приложениям N 1 и N 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), п. 1 и перечислением 2 п. 2 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), п. 1 статьи 1 Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

продукция:

Суппорт для шин товарного знака IEK, серии TEKFOR, артикулы: TF-KP00D-S-12, TF-KP00D-S-18.

изготовлена в соответствии с

Технической документацией изготовителя

ТН ВЭД ЕАЭС 3926909709

выпускаемая изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью «ТД Текфор».

Место нахождения: Россия, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, дом 14, строение 2.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 141100, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Мелиораторов, стр. 3А.

Не подлежит обязательной оценке соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016).

Руководитель службы
технического регулирования
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Директор по техническому развитию
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

И. Н. Михеева

С.В. Семендилов